



Chapter-1 मशीन डिजाइन की पुरस्तावना-

डिजाइन ऑफ मशीन elements मानि की मशीनी तत्वों की डिजाइन विषय श्रामान्य मशीनी तत्वों की विभिन्न शारों के संदर्भ में डिजाइन हेतु तैयार किया गया है। वाणित, अनुपयुक्त मांत्तिका, पदार्थविज्ञान, मशीन आरख व अन्य कई विषयों की सहायता से डिजाइन की जाती है। मशीन की डिजाइन विषय का अध्ययन मशीन की क्षमता में बढ़ोतरी न कीमत में कटौती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

परिभाषा- मशीन डिजाइन मशीनों व Structure की डिजाइन करने की कला है।

मशीन डिजाइन को मुख्य चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- ① Rational Design - इस डिजाइनिंग में मुख्यतः वाणितिय शक्तों पर आधारित वाणनारों की जाती है।
- ② Empirical Design - जब डिजाइनिंग मुख्य रूप से उपलब्ध कथि व परखी data पर आधारित रहती है व data book व hand book की सहायता से की जाती है।
- ③ Combination of Rational & Empirical Design - उपरोक्त दोनों का मिश्रण
- ④ Design by Experience - पुराने अनुभव के आधार पर।

मशीन डिजाइनिंग के दौरान उपरोक्त सभी का समावेश calculation (वाणना) के दौरान होता है। Empirical Design में मुख्यतः मशीन डेटा बुक का प्रयोग होता है। परिक्षा के दौरान इन किताबों को वात अपने साथ ले जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में Reference के तौर पर हमने Machine Design Data Book by Kamal Kumar, S. K. Dhagat by Khanna Publishers का प्रयोग किया है।

Basic Design Requirements for Machine elements and machines-

मशीन डिजाइनिंग करने से पहले डिजाइनर को इन मुख्य कारकों का जंभीर अध्ययन आवश्यक है।


- ① Cost
- ② High Output and Efficiency.
- ③ Stiffness or rigidity.
- ④ Wear Resistance
- ⑤ Light Weight and minimum Dimensions.

- ⑥ Reliability
- ⑦ Durability
- ⑧ Economy of performance.
- ⑨ Accessibility.
- ⑩ Processibility.
- ⑪ Compliance with State Standard.
- ⑫ Lubrication.
- ⑬ Operation safety
- ⑭ Ease of Assembly.
- ⑮ Ease of simplicity of disassembly.
- ⑯ Ease of simplicity of servicing and control.
- ⑰ Economy of repairs and maintainance.
- ⑱ Use of standard parts.
- ⑲ Use of easily available materials.
- ⑳ Appearance.
- ㉑ Number of machine to be build.
- ㉒ Strength.


कुम्हक लकीन या उसके असमों में कुछ उपरोक्त बिंदुओं की जोड़कर उसमें क्षमता व कम कीमत का आबलान किया जा सकता है।

Basic Design Procedure -

Asimow ने जोकि पितामह कहे जाते हैं डिजाइन के उन्होंने किया था डिजाइन, इंजीनियरींग समस्या की एक सामान्य प्रकिया करीया है।



अबले घूठ में यह इन्हीं बिंदुओं की ध्यान में रखकर मशीन अवयव की डिजाइन प्रकिया को समझाया गया है।



Different types of loads-

Load - (भार) - किसी भी वास्तु वस्तु पर जब किसी body पर लगता है।
The external force acting on a body is known as Load.

Loads can be categories (वर्गीकृत) कर सकते हैं -

- ① मृत भार (Dead loads) - भार का वजन मात्रियों के बिना।
- ② जीवित या परिवर्तनीय भार (Live or Fluctuating Load) - जब भार का मान continuously change होता है तब हम इसे परिवर्तनीय भार कहते हैं।
Traffic passing on a bridge.

The type of loads that vary continuously on the structure or a body are called fluctuating load.

- ③ गड़बड़ भार या बल (Inertia loads or forces)
- ④ अपकेन्द्रीय भार या बल (Centrifugal loads or forces)

- ① Tensile Loads
- ② Compressive loads
- ③ Torsional load
- ④ Bending load
- ⑤ Shearing load.

or

- ① Point load
- ② Distributed load.

Types of forces-

A force exerted on a body can change in either the shape or the motion of the body.

- ① Tensile Force -
- Example -
- ① Rubberband when stretched are in tension.
 - ② The rope or cable of a crane carrying a load is in tension.
 - ③ When a nut is tightened, a bolt is under tension.
- Tensile force that leads to stretch a material.

② Compressive Force - Compressive force that tends to squeeze or crush a material

- example -
- ① A pillar supporting a bridge is in compression
 - ② The sole of a shoe is in compression.
 - ③ The jib of a crane is in compression.

③ Shear Force - Shear force that tends to slide one face of the material over an adjacent face

- Example -
- ① A rivet holding two plates together in shear or if a tensile force is applied both the plates.
 - ② A guillotine cutting sheet metal or garden shears
 - ③ A horizontal beam is subject to shear force

A Tensile force will increase the length of the material on which it acts. A compressive force will decrease the length of the material on which it acts, A shear force can cause a material to bend, slide or twist.

Factor of Safety (FOS) - FOS is defined as the ratio between Ultimate stress to design or allowable stress.

$$FOS = \frac{\text{Yield stress}}{\text{Design stress}} = \frac{\text{Ultimate stress}}{\text{Design stress}} = \frac{\text{Ultimate stress}}{\text{Allowable stress}}$$

Refer page No. 49 for FOS. in Machine Design Data book.

Types of failure. Failure (असफलता) निम्न प्रकार की है -

- ① Failure by elastic deflection
- ② Failure by general yielding
- ③ Failure by fracture.

① Failure by elastic deflection - In application like transmission shaft, which is used to support gears, the maximum force acting on the shaft is limited by the permissible deflection. When this deflection exceeds a particular value (Usually 0.001 to 0.003 times of length between two bearings), the meshing between teeth of gears is affected and the shaft cannot perform its function properly. In this case the shaft is said to have failed due to elastic deflection.

② Failure by general yielding - Components made of ductile materials like steel lose their engineering usefulness due to large amount of plastic deformation.



This type of failure is called failure by yielding.

③ Failure by Fracture - Components made of brittle materials like cast iron fail because of sudden fracture without any plastic deformation. This type of failure called failure by fracture.

Designation of Materials - मशीन डिजाइन में प्रमुख प्रमुख पदार्थों की शून्य डिजाइन डाटा बुक page no. - 1 से 8 तक दी गयी। पुराने IS standard से यदि हम देखें तो page no. - 5 में plain carbon steels में दी गई designation को हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं।

C-07 यानी कार्बन % $\frac{07}{100} = 0.07\%$

C15Mn75 यानी कार्बन % $\frac{15}{100} = 0.15\%$ मैंगनीज $\frac{75}{100} = 0.75\%$
 यानी कार्बन को 100 व Mn को 10 से divide कर हम दोनों का मिश्रण जान सकते हैं।

मिश्रित (alloy) स्टील -

इसका मिश्रण दिक्वाय (page no. - 7 and 8) पदार्थों का % प्रतिशत जानने के लिए निम्न लिस्ट को संदर्भ करें -

तत्व	भाग दें
C, Cr, Ni, Mn, S	4
Al, V, Mo	10

उदाहरण के तौर पर - (page no. 7)

35Mn2Mo45 का % जानने के लिए

35 - C - $\frac{35}{100} = 0.35\%$

Mn - 2 - $\frac{2}{4} = 0.5\%$

Mo - 45 - $\frac{45}{10} = 4.5\%$

हल - C - 0.35%, Mn - 0.5%, Mo - 4.5%

(page no - 8) Example 40MnCr1Mo28

C - 0.4%, Ni - 0.25%, Cr - 0.25% and Mo - 2.8%